


CARICATORE

Costrutt.: ABC Cod.: YXYXYX Matr.: XYXYXYXY

D.Lgs. 17/2010 All.1

1.4.2.1. Protezioni fisse

- presente una protezione fissa su tre lati che chiude l'ascensore ed evita che una persona possa introdursi. In particolare sono presenti 2 reti ai lati (4262) ed un pannello retro (4261).
 - non è presente il telo a protezione dell'ingresso, ma sono state inserite le protezioni sulla rulliera di ingresso che evitano il passaggio dell'operatore.



Motivazione

Id interv.: **001595D**

la protezione dietro permette l'introduzione delle mani che possono essere schiacciate

Tipo Intervento: Ripari Fissi e Mobili (con o senza interblocco)

Descrizione Intervento:

verificare la possibilità di proteggere la parte pericolosa o inserire un cartello adiacente alla zona pericolosa che indichi il pericolo

Data prevista fine interv.:

Data fine intervento:

CARICATORE

Costrutt.: ABC Cod.: YXYXYX Matr.: XYXYXYXY

D.Lgs. 17/2010 All.1

1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica

La verifica biennale della messa a terra del corpo della macchina verrà effettuata a febbraio 2010



Motivazione

Id interv.: **001590D**

messa a terra

Tipo Intervento: Verifica messa a Terra

Descrizione Intervento:

effettuare al verifica biennale della messa a terra

Data prevista fine interv.:

Data fine intervento: